


# SADA NA LIFTING ŘAS a LAMINACI OBOČÍ - postup



## OBSAH SADY:

- lepidlo na řasy a obočí
- fáze 1 – gel na lifting řas/ laminaci obočí
- fáze 2 – neutralizátor
- fáze 3 – závěrečná péče s obsahem kolagenu
- 4x Y-kartáček na řasy a obočí
- 5x aplikátor na řasy a obočí
- Sada 5 párů silikonových podložek na lifting řas
- 15x mikroštetěček
- 4x spirálka na řasy a obočí
- 10 párů podložek pod oči



# POSTUP LIFTINGU ŘAS



1. Odličte řasy a oční okolí pomocí bezolejového odličovacího přípravku. Poté omyjte čistou vodou a osušte.
2. zakryjte spodní řasy podložkou nebo páskou.
3. Vyberte správnou velikost silikonové formy dle délky přírodních řas a nalepte formu na oční víčko těsně k linii řas. Naneste lepidlo na povrch silikonové formy a nalepte řasy na formu postupným vyčesáváním pomocí Y kartáčku.  
Pro správný výsledný efekt je velmi důležité, aby:
  - Byly lepidlem důkladně potřené všechny řasy.
  - Byly řasy správně vytvarované a důkladně pročesané.
  - Řasy nebyly překřížené a nijak pokroucené.Pokud se řasy pokroutily nebo nejsou vytvarované podle vašich představ, smyjte lepidlo tampónkem namočeným v teplé vodě, důkladně osušte a celý proces opakujte.  
Pokud řasy nadržují v požadovaném tvaru, může to být malým množstvím lepidla. Přidávat lepidlo můžete libovolně, dokud řasy nemají požadovaný tvar.
4. Naneste na spodní polovinu řas FÁZI 1 – LASH LIFTING GEL velikosti hrášku pomocí mikroštetěčku. Gel je husté konzistence a z řas nestéká.



Poté přikryjte řasy fólií a nechte působit:

- u standartních řas 8 min
- u silných až 12 minut
- u velmi tenkých 6 min.

5. Opatrně setřete fázi 1 suchou vatovou tyčinkou po směru vyčesání řas.

6. Naneste na řasy FÁZI 2 – neutralizátor stejným způsobem jako fázi 1. Zakryjte fólií a nechte působit:

- u standartních řas 8 min.
- u velmi silných řas až 12 min.
- u velmi tenkých řas 6 min.

7. Opatrně setřete fázi 2 nejprve suchou vatovou tyčinkou a poté vatovým tampónkem namočeným v teplé vodě. Důkladně smyjte i zbytky lepidla.

8. Naneste na řasy FÁZI 3 – péči na bázi kolagenu, zakryjte fólií a nechte působit 5 minut. Poté setřete zbytky péče pouze suchou vatovou tyčinkou. - před nanesením péče je možné řasy nabarvit.

# POSTUP LAMINACE OBOČÍ

1. Odličte chloupky a okolí obočí pomocí bezolejového odličovacího přípravku. Poté omyjte čistou vodou a osušte.

2. Postupně nanášejte na chloupky obočí tenkou vrstvu lepidla a ihned chloupky tvarujte pomocí Y kartáčku

Pro správný výsledný efekt je velmi důležité, aby:

- Byly lepidlem důkladně potřené všechny chloupky obočí.
- Byly chloupky správně vytvarované a důkladně pročesané.
- Chloupky nebyly překřížené a nijak pokroucené.

Pokud se chloupky pokroutily nebo nejsou vytvarované podle vašich představ, smyjte lepidlo tampónkem namočeným v teplé vodě, důkladně osušte a celý proces opakujte. Pokud chloupky nadržují v požadovaném tvaru, může to být malým množstvím lepidla. Přidávat lepidlo můžete libovolně, dokud obočí nemá požadovaný tvar.

3. Naneste na celou plochu obočí FÁZI 1 – gel pro laminaci obočí velikosti hrášku. Gel je husté konzistence a z obočí nestéká.

Poté přikryjte obočí fólií a nechte působit:

- u běžných chloupků obočí 5 min.
- u velmi silných chloupků obočí až 9 min.
- u velmi tenkých chloupků 3 min.

4. Opatrně setřete fázi 1 suchým vatovým tampónem po směru vyčesání chloupků.

5. Naneste na obočí FÁZI 2 – neutralizátor stejným způsobem jako fázi 1. Zakryjte fólií a nechte působit:

- u standartního obočí 5 min.
- u velmi silných chloupků obočí až 9 min.
- u velmi tenkých chloupků 3 min.

6. Opatrně setřete fázi 2 nejprve suchou vatovou tyčinkou a poté vatovým tampónkem namočeným v teplé vodě. Důkladně smyjte i zbytky lepidla.

7. Naneste na obočí FÁZI 3 – péči na bázi kolagenu, zakryjte fólií a nechte působit 5 minut. Poté setřete zbytky péče pouze suchou vatovou tyčinkou.

- před nanesením péče je možné obočí nabarvit.